

True RMS Clamp Meter



Specifications:

Basic Functions	Range	Best Accuracy
AC Current	600A/2,500A	±(1.5%+5)
DC Current	600A/2,500A	±(1.5%+5)
AC Voltage	6V/60V/600V/1,000V	±(1.2%+5)
DC Voltage	6V/60V/600V/1,000V	±(0.5%+2)
Resistance	600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ	±(1%+2)
Capacitance	60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6,000μF/60mF	±(3%+5)
Frequency	60Hz/600Hz/6kHz/60kHz/600kHz/6MHz/60MHz	±(0.1%+3)
Temperature(°C)	-40°C to 1,000°C	±(1%+8)
Temperature(°F)	-40°F to 1,832°F	±(1%+12)

Special Functions:

Display Count		6,000
Auto Range		√
Jaw Opening		63mm
True RMS	AC Voltage/AC Current	√
Duty Cycle	0.1% to 99.9%	√
Diode		√
Continuity Buzzer		√
AC + DC		√
Low-Pass Filtering		√
Inrush Current	AC Current	√
Relative Function		√

תיאור פריט: צבת זרם CLAMP PRO II SERIES 72-7800

יצרן: TENMA

דגם: 72-7800

מק"ט טלמיר: 7660542

מיקום באתר: ציוד בדיקה ומכשירי מדידה / רבי מודדים וצבתות זרם / צבתות זרם CLAMP METERS
יבואן: טלמיר אלקטרוניקה בע"מ

True RMS Clamp Meter

Specifications:

Basic Functions	Range	Best Accuracy
Special Functions:		
Data Hold		√
Max		√
Max/Min		√
Data Storage		1,000
LCD Backlight		√
Analogue Bar Graph		61
Full Icon Display		√
Auto Power Off		√
Low Battery Indication		√
Input Impedance	$\geq 10M\Omega$	√
I-OUT Function		√

General Characteristics:

Power	9V Alkaline Battery (6LF22)	
LCD Size	43 × 30mm	
Product Colour	Orange and Grey	
Product Net Weight	725g	
Product Size	298 × 100 × 48mm	
Standard Accessories	Test Lead, Output Cable, Thermocouple	
Standard Individual Packing	1pc per Gift Box , English Manual	

Part Number Table

Description	Part Number
True RMS Clamp meter, 6,000 Counts	72-7800

תיאור פריט: צבת זרם CLAMP PRO II SERIES 72-7800

יצרן: TENMA

דגם: 72-7800

מק"ט טלמיר: 7660542

מיקום באתר: ציוד בדיקה ומכשירי מדידה / רבי מודדים וצבתות זרם / צבתות זרם CLAMP METERS

יבואן: טלמיר אלקטרוניקה בע"מ